

TARKASTETTU VAIHTOAUTO

Merkki VOLKSWAGEN
Malli CRAFTER
Rekisterinumero RUO-220
Mittarilukema 102545 km

HUOLTOPÖYTÄKIRJA

Kunnossa Ei ole/ei voi tarkistaa

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Koeajo | <input checked="" type="checkbox"/> Valot (sisäpuoliset) | <input checked="" type="checkbox"/> Etu-/taka-akselisto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vaihteisto | <input checked="" type="checkbox"/> Mittaristo | <input checked="" type="checkbox"/> Jousitus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kytkin | <input checked="" type="checkbox"/> Turvavyöt | <input checked="" type="checkbox"/> Iskunvaimentimet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voimansiirto | <input checked="" type="checkbox"/> Ilmastointi | <input checked="" type="checkbox"/> Nivelet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Moottorin toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> Lisälämmitin | <input checked="" type="checkbox"/> Pakoputkisto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jarrujen toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> Varoituskolmio | <input checked="" type="checkbox"/> Jarruletkut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Seisontajarru | <input type="checkbox"/> Renkaan paikkausaine | <input checked="" type="checkbox"/> Vetokoukku |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ohjaustehostin | <input checked="" type="checkbox"/> Akkutesti | <input checked="" type="checkbox"/> Tehdaskampanjoiden tarkastus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Äänimerkki | <input checked="" type="checkbox"/> Nestetasot | <input checked="" type="checkbox"/> Tiiveyden tarkastus (moottori,
voimansiirto, jarrut ja ohjaustehostin) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valot (ulkopuoliset) | <input checked="" type="checkbox"/> Jarrupalat ja -levyt | <input checked="" type="checkbox"/> Moniurahihna |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valojen suuntaus | <input checked="" type="checkbox"/> Renkaiden ilmanpaineet | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuulilasi | <input checked="" type="checkbox"/> Renkaiden kulutuspinna | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pesulaitteet | Kesärenkaat | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pyyhkimet | OE <u>10</u> OT <u>10</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ikkunat | VE <u>10</u> VT <u>10</u> mm | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peilit | Talvirenkaat | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lukitus | OE <u>10</u> OT <u>10</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Avaimet <u>2</u> kpl | VE <u>10</u> VT <u>10</u> mm | |

Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -42 °C

Seuraava katsastus: pvm 16.6.2021 - 16.6.2025

Seuraava jakohihnan vaihto: 210000 km / pvm 16.6.2027

Jakoketju

Suoritetut huoltotoimenpiteet:

Mekaanikko JONI HAATAJA

Päiväys 29.12.2023

KÄYTTÖAUTO

Kääntöpuolella tarkastuslista