

TARKASTETTU VAIHTOAUTO

Työmääräyksen numero: 173029 Merkki: AUDI

Malli: A3 Rek.nro: MNU-214 Km: 59335

Tarkastetut kohteet:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Valmistenumero | <input checked="" type="checkbox"/> Vaihteisto ja voimansiirto | <input checked="" type="checkbox"/> Jousitus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valot, ulkopuoliset | <input checked="" type="checkbox"/> Moottorin toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> Vaimentimet (silmämääräinen) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Heijastimet | <input checked="" type="checkbox"/> Jarrujen toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> Nivelet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuulilasi | <input checked="" type="checkbox"/> Jarrupalojen ja levyjen kunto | <input checked="" type="checkbox"/> Pakoputkisto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ikkunat | <input checked="" type="checkbox"/> Ohjaustehostin | <input checked="" type="checkbox"/> Pakokaasumittaus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pesimet ja pyyhkijät | <input checked="" type="checkbox"/> Seisontajarru | <input checked="" type="checkbox"/> Taka-akselisto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peilit | <input checked="" type="checkbox"/> Nestetasot | <input type="checkbox"/> Vetolaite |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lukitus | <input checked="" type="checkbox"/> Akun kiinnitys | <input checked="" type="checkbox"/> Tehtaan laadunparannus kampanjat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Avaimet 2 kpl | <input checked="" type="checkbox"/> Varoituskolmio | <input checked="" type="checkbox"/> Tiiveyden tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut ja ohj.tehostin) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Äänimerkki | <input checked="" type="checkbox"/> Valojen suuntaus | <input type="checkbox"/> Latauspistokkeen lukituksen / LED-valojen tarkistus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hallintalaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> Moniurahihna | <input type="checkbox"/> Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittaristo, sisustus | <input checked="" type="checkbox"/> Vikamuistin luku | <input type="checkbox"/> Kuva akusta |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valot, sisäpuoliset | <input checked="" type="checkbox"/> Rengaspaineet | <input checked="" type="checkbox"/> Koeajo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hallintalaitteiden valot | <input checked="" type="checkbox"/> Kesärenkaat:
edestä ____ mm
takaa ____ mm | <input checked="" type="checkbox"/> Asiakastietojen poisto |
| <input checked="" type="checkbox"/> Turvavyöt | <input checked="" type="checkbox"/> Talvirenkaat:
edestä 7 ____ mm
takaa 7 ____ mm | <input type="checkbox"/> Latausjohto ____ kpl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pakokaasumittaus | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ilmastointi | <input checked="" type="checkbox"/> Etuakselisto | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lisälämmitin | | |
| <input type="checkbox"/> Lisälämmittimen kytkentäjohto | | |
| <input type="checkbox"/> Kytkin | | |

Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys: -43 °C

Katsastettu: _____ Seuraava huolto: 12/2024 / 19800 km

Jakohinna vaihdettu: _____ / _____ km Jakoketju

Suoritetut huoltotoimenpiteet: _____

Muuta huomioitavaa: _____

Mekaanikko: JONI HAATAJA Päiväys: 6.3.2024

KÄYTTÖAUTO