

# TARKASTETTU VAIHTOAUTO

Työmääräyksen numero: 171904 Merkki: SEAT  
Malli: LEON Rek.nro: BVJ-517 Km: 78801

## Tarkastetut kohteet:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Valmistenumero                | <input checked="" type="checkbox"/> Vaihteisto ja voimansiirto    | <input checked="" type="checkbox"/> Jousitus   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valot, ulkopuoliset           | <input checked="" type="checkbox"/> Moottorin toiminta            | <input checked="" type="checkbox"/> Vaimentimet (silmämääräinen)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Heijastimet                   | <input checked="" type="checkbox"/> Jarrujen toiminta             | <input checked="" type="checkbox"/> Nivelet  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuulilasi                     | <input checked="" type="checkbox"/> Jarrupalojen ja levyjen kunto | <input checked="" type="checkbox"/> Pakoputkisto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ikkunat                       | <input checked="" type="checkbox"/> Ohjaustehostin                | <input checked="" type="checkbox"/> Pakokaasumittaus   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pesimet ja pyyhkijät          | <input checked="" type="checkbox"/> Seisontajarru                 | <input checked="" type="checkbox"/> Taka-akselisto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peilit                        | <input checked="" type="checkbox"/> Nestetasot                    | <input checked="" type="checkbox"/> Vetolaite  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lukitus                       | <input checked="" type="checkbox"/> Akun kiinnitys                | <input checked="" type="checkbox"/> Tehtaan laadunparannus kampanjat                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Avaimet 2 kpl                 | <input checked="" type="checkbox"/> Varoituskolmio                | <input checked="" type="checkbox"/> Tiiveyden tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut ja ohj.tehostin) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Äänimerkki                    | <input checked="" type="checkbox"/> Valojen suuntaus              | <input type="checkbox"/> Latauspistokkeen lukituksen / LED-valojen tarkistus                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hallintalaitteet              | <input checked="" type="checkbox"/> Moniurahihna                  | <input type="checkbox"/> Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittaristo, sisustus          | <input checked="" type="checkbox"/> Vikamuistin luku              | <input type="checkbox"/> Kuva akusta   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Valot, sisäpuoliset           | <input checked="" type="checkbox"/> Rengaspaineet                 | <input checked="" type="checkbox"/> Koeajo   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hallintalaitteiden valot      | <input checked="" type="checkbox"/> Kesärenkaat:                  | <input checked="" type="checkbox"/> Asiakastietojen poisto   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Turvavyöt                     | edestä 5 mm   | <input type="checkbox"/> Latausjohto kpl   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pakokaasumittaus              | takaa 6 mm  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ilmastointi                   | <input checked="" type="checkbox"/> Talvirenkaat:                 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lisälämmitin                  | edestä 7 mm   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lisälämmittimen kytkentäjohto | takaa 7 mm  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kytkin                        | <input checked="" type="checkbox"/> Etuakselisto                  |  |

Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys: -43 °C

Katsastettu: Seuraava huolto: 4/2025 / 108801 km

Jakohihna vaihdettu: 02/24 / km ☐ Jakoketju

Suoritetut huoltotoimenpiteet:

Muuta huomioitavaa:

Mekaanikko: Tatu Saarinen Päiväys: 29.1.2024

## KÄYTTÖAUTO